Ing. Franz-Maria Poperl
Langegasse 10/15
Langegasse 10/15
A-2540 Bad Vöslau

+43 (0)664 / 43 04 057
poperl@aon.at

http://www.baum-kataster.at

Mitgliedschaft

BAUMKATASTER Update 2020

VERKEHRSSÌCHERHEITSPRÜFUNG nach § 1318 ABGB (A) § 823 BGB (D)

Sachverständigen-Gutachten für den eigenen Baumbestand im Verkehrs- u. Grünbereich, Bestandserhebung, Pflegekonzept und Handlungsbedarf - zur Pflege- u. Sicherheit- und Erhaltung in Anlehnung an die Regelwerke der Ö-Norm L1122 / L1125 (A) FLL / VTA und ZTV (D)

OBJEKT: **Gemeinedgebiet Verkehrswege**

10320 Loretto/ BKZ 103 Eidenstadt Umgebung

EIGENTÜMER Gemeinde Loretto

o.VERTETER:

INHALTE: *Register*

1 Baumkatasterdaten Zusammenfassung
O Skizze (Plan) der Baumbestände

2 Baumliste nach Nr. u. Sandorte sortiert (auf USB Stick)

3 Maßnahmen-Listen ohne Fäller nach Priorität sortiert

4 Bäume zu entfernen

5 Fotodokumente

6 Grafische Darstellung und Duplikate Baumbestände

7 USB Stick- Baumkat.PDF / Rechtsgrundlagen ACC Datenbank

Baumkataster Daten in Papierform u. in PDF-Format oder als ACC Datebank auf USB Stick egeht an:

Gemeinde Loretto

Ihr(e) Sachbearbeiter(in) Herr Markus Nitzky

Kopien ergehent an: 2fach

Ältere Katasterdaten haben keine Gültigkeit.
Bestätige die Richtigkeit meiner Angaben solange der vorgefundene Zustand nicht verändert wurde

erfasst am: 20.04.2013

Nächste Regelkontrolle: alle 2 Jahre

Datum: 16.09.2029

Baumkataster Datenbank © V.20T Ing.F.M.POPERL (2011)Die Kataster Applikation ist geistiges Eigentum und darf nicht ohne Genehmigung an Dritte, ohne Lizenzabkommen, weitergegeben werden.® Ausgenommen sind Baum-Daten

BAUMKATASTER - ZUSAMMENFASSUNG

VERKEHRSSICHERHEITSPRÜFUNG nach § 1318 ABGB (A) § 823 BGB (D)

Sachverständigen Gutachten - Diagnosen - Beurteilung - Handlungsbedarf - Maßnahmen Verkehrssicherheitsprüfung in Anlehnung an die Regelwerke der Ö-Norm L1122 / L1125 (A) FLL / VTA und ZTV (D)

Eigentümer: Gemeinde Loretto
od.Vertreter:
Straße: Hauptplatz 9
Ort: 2443 Loretto

Ihr(e) Sachbearbeiter(in): Herr Markus Nitzky

Objekt:: Gemeinedgebiet Verkehrswege
Obj.Nr.: 10320 Loretto/ BKZ 103 Eidenstadt Umgebung

Ersterfassung: 20.04.2013
letztes Update: 16.09.2029
nächhster Prüfzeitraum alle 2 Jahre

Erfassung:

vergebene Baum Nr.:	449
Nummern an den Bäumen:	381
bereits entfernte Stocker:	14
Heister o. Ersatzpflanzen nB:	33
reservierter Bestand o. entf:	23
geprüfte Baumbestände:	**393**

Prüfzeitraum:

1. am	26-04-2013	Regelkontrolle durchgeführt
2.	06-02-2015	Regelkontrolle durchgeführt
3.	25-07-2016	Regelkontrolle durchgeführt
4.	20-01-2018	Regelkontrolle durchgeführt
5.	16-09-2020	Regelkontrolle durchgeführt

Bemerkung: *ältere Katasterdaten haben keine Gültigkeit*

Baumkataster ergeht an:

1) Papierdruck oder USB/ PDF oder / mit ACC Datenbank
Gemeinde Loretto

2) Baumkataster Kopie ergeht an:
2fach

3) weitere Kopie (für Maßnahmen) ergeht an:

Sicherheitswerte:

1- Grüner Bereich:	190
2- Beobachtungsbereich:	219
3- roter Bereich:	16
4- Gefahr im Verzug:	**1**
Bäume mit Fruchtkörper(Pilze):	13

Schadstufen:


0- ohne Schadensmerkmale:	146
1- schwach geschädigt:	155
2- geschädigt:	79
3- erheblich geschädigt:	43
4- absterbend:	**3**
5- abgestorben:	**0**

Maßnahmen u. Priorität:

Anzahl aller Massnahmen:	63		
davon zum Entfernen vermerkt:	9		
Sofortmaßn:	**1**	*Hohe Priori:*	**18**
niedrige Priori.	**39**	*zur Pflege:*	**5**

Ing. Franz-Maria Poperl
Langegasse 10/15
Langegasse 10/15
A-2540 Bad Vöslau
+43 (0)664 / 43 04 057
poperl@aon.at
http://www.baum-kataster.at

Baumkataster Datenbank © V.20T Ing.F.M.POPERL 2011 / Die Kataster Applikation ist geistiges Eigentum und darf nicht ohne Genehmigung an Dritte, ohne Lizenzabkommen, weitergegeben werden.® Ausgenommen sind Baum-Daten



Legende

- = Laubbaum
- = Nadelgehölze
- = empfohlene Maßnahmen
- = erforderlicher Handlungsbedarf
- = zu entfernen
- Nr = bereits entfernt
- Nr. = Heister bewertet
- H = Heister /in Anwachs-phase (nicht bewertet)
- = Nr. Einschlagrichtung
- = Nummerierung Richtung
- = Altholz
- = Nachbar- o. Grenzbaum
- = Überhang o. Fas.Kontakt.

erstellt am:	26.04.2013
letztes Update:	16.09.2020
Maßstab:	verzerrt dargestellt

Baumbestand Skizze

Objekt: Hauptplatz Mitte Ost

Eigentümer: 2443 Gemeinde Loretto

GrNr./EZ/KG:

durch:
Ing.SV.Franz Maria Poperl
T +43 (0) 664 / 43 04 057



Legende

- = Laubbaum
- = Nadelgehölze
- = empfohlene Maßnahmen
- = erforderlicher Handlungsbedarf
- = zu entfernen

- Nr = bereits entfernt
- (Nr.) = Heister bewertet
- (H) = Heister /in Anwachs-phase (nicht bewertet)
- = Nr. Einschlagrichtung
- = Nummerierung Richtung
- = Altholz
- = Nachbar- o. Grenzbaum
- = Überhang o. Fas.Kontakt.

erstellt am:	26.04.2013
letztes Update:	16.09.2020
Maßstab:	verzerrt dargestellt


Baumbestand Skizze


Objekt: Hauptplatz Mitte West

Eigentümer: 2443 Gemeinde Loretto

GrNr./EZ/KG:

durch:
Ing.SV.Franz Maria Poperl
T +43 (0) 664 / 43 04 057


Legende
= Laubbaum
= Nadelgehölze
= empfohlene Maßnahmen
= erforderlicher Handlungsbedarf
= zu entfernen
Nr = bereits entfernt
Nr = Heister bewertet
H = Heister /in Anwachsphase (nicht bewertet)
= Nr. Einschlagrichtung
= Nummerierung Richtung
= Altholz
= Nachbar- o. Grenzbaum
= Überhang o. Fas.Kontakt.
erstellt am: 26.04.2013
letztes Update: 16.9.2020
Maßstab: verzerrt dargestellt
Baumbestand Skizze
Objekt: 2443 Loretto Hauptstraße
Eigentümer: 2443 Gemeinde Loretto
GrNr./EZ/KG: 10320 Loretto
durch:
Ing.SV.Franz Maria Poperl
T +43 (0) 664 / 43 04 057
Loretostraße
Wirtschaftsweg
Wiesenweg
Hauptstraße
Lindengasse
Zum Hauptplatz
Hauptplatz
Zur Basilika
Roßschwemmgasse
Park
Hauptstraße
Fehrgasse
Rosengasse
17 Stocker (Linden u. Blutpflaumen) Alleegebunden ohne Befund ohne Schäden
Romerstrasse
Kirchengasse
Armstraße
Park
Gruppe
Bus
Überhang
erforderliche Maßnahmen
Park
Gruppe
Park
FF



Legende

- = Laubbaum
- = Nadelgehölze
- = empfohlene Maßnahmen
- = erforderlicher Handlungsbedarf
- = zu entfernen
- Nr = bereits entfernt
- = Heister bewertet
- H = Heister /in Anwachsphase (nicht bewertet)
- = Nr. Einschlagrichtung
- = Nummerierung Richtung
- = Altholz
- = Nachbar- o. Grenzbaum
- = Überhang o. Fas.Kontakt

erstellt am:	26.04.2013
letztes Update:	16.09.2020

N W E S

Maßstab: verzerrt dargestellt

Baumbestand Skizze

Objekt: Lindengasse/Waldgasse/Loretto

Eigentümer: 2443 Gemeinde Loretto

GrNr./EZ/KG: 10320 Loretto

durch:
Ing.SV.Franz Maria Poperl
T +43 (0) 664 / 43 04 057

Anzahl der gelisteten Bäume für alle Maßnahmen: 54

MASSNAHMEN - KATALOG (ohne Fällungen)

NACH PRIORITÄT SORTIERT

Sachverständigen Gutachten - Diagnosen - Beurteilung - Handlungsbedarf - Maßnahmen Verkehrssicherheitsprüfung
in Anlehnung an die Regelwerken der Ö-Norm L1122 / L1125 / (D) FLL / VTA und ZTV

1 sofort und ohne Aufschub

2 Hohe Priorität (baldigst durchführen)

3 niedrige Priorität (empfehle bei nächst möglicher Gelegenheit) noch in dieser Vegetrationsperiode

4 zur Pflege und Erhaltung (oblikatorische und übliche Pflegemaßnahmen)

Objekt: **Gemeinedgebiet Verkehrswege**

BaumNr: *Baumart:* *Maßnahmen:* *Standort u. Standortbeschreibung:* *Umf:/ H*

443 **Nachbargehölze** **Hauptstraße ungerade HNr.** Grunsdtück Haus Nr.43 270 17

Maßnahmen: **Überhänge bis GR einziehen**

☑ *sofort*

☑ *Gefahrenmomente*

Priorität: 1-sofort ohne Aufsch

Totanteil %: 25

Alter: Uraltbaum

Schwachast: hoher Totholzanteil
Starkast: Überm. Überhang
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung *zum Parkbereich(Wiese)*

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden **4- Gefahr im Verzug**
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

84 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Hauptplatz Mitte West** 104 10

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ *sofort* **Baumteile entfernen**

☑ *Gefahrenmomente*

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 25

Alter: Mittelalter

Schwachast: hoher Totholzanteil
Starkast: Baumteile abgestorben
Stammkopf: Unglücksbalken (Hazard-bea
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
Übermäßige Einspitzung
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

148 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Hauptplatz Mitte Ost** 189 12

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort*

☑ *Gefahrenmomente*

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 15

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Krone zieht ein
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

149 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Hauptplatz Mitte Ost** 155 14

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort* **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☑ *Gefahrenmomente*

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 20

Alter: Altbaum

Schwachast: hoher Totholzanteil
Starkast: Krone zieht ein
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze Zottiger Rostporling

Notiz

Baumkatasterdatenbank V19T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

BaumNr: Baumart: Maßnahmen: Standort u. Standortbeschreibung: Umf:/ H

153 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Hauptplatz Mitte Ost — 170 — 14

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ sofort

☑ Gefahrenmomente

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 20

Alter: Altbaum

Schwachast: hoher Totholzanteil
Starkast: Baumteile abgestorben
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

154 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte Ost — 155 — 14

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort **Abrissstellen nachbehandeln**

☑ Gefahrenmomente

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Krone zieht ein
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: ob
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Abrisse / Brüche (mechanisch)
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

164 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte Ost — 192 — 12

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ sofort **Totholz entfernen**

☑ Gefahrenmomente

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 15

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Baumteile abgestorben
Stammkopf: oB
Stamm: Riss (stehend) Überwallung
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

176 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte Ost — 194 — 16

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☑ Gefahrenmomente

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: Wundholz a. St.K.
Stamm: Maserknollen
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: ob
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich KAPPUNG zurückliegende
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

193 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Hauptplatz Mitte Ost — 157 — 12

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ sofort **Totholz entfernen**

☑ Gefahrenmomente

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 20

Alter: Altbaum

Schwachast: hoher Totholzanteil
Starkast: Krone zieht ein
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

Baumkatasterdatenbank V19T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

BaumNr:	Baumart:	Maßnahmen:	Standort u. Standortbeschreibung:		Umf:/ H

200 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Hauptplatz Mitte Ost** 236 14

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☑ Gefahrenmomente

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 15

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Abrisse / Brüche (mechanis
Stammkopf: oB
Stamm: Defektsymptome Wundholz
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Abrisse / Brüche (mechanisch)
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

258 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Rand Hauptplatz Ost** Nr 11 128 7

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ sofort

☑ Gefahrenmomente

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 20

Alter: Mittelalter

Schwachast: hoher Totholzanteil
Starkast: Krone zieht ein
Stammkopf: Fäuleherde am Stammkopf
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Übermäßige Einspitzung
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

269 **Kirsche (Prunus) X** **Rand Hauptplatz West** Eingang Basilika 112 11

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☑ Gefahrenmomente

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 15

Alter: Mittelalter

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Krone zieht ein
Stammkopf: oB
Stamm: Eingewachsener Fremdkörp
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

347 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Hauptstraße gerade HNr** zum Hauptplatz 189 15

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☑ Gefahrenmomente

Priorität: 2-Hohe Priorität

Totanteil %: 15

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Langtriebe / Ständer
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Abrisse / Brüche (mechanisch)
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

1 **Obstbaum (Malus)** **Hauptplatz Mitte West** 109 6

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: verdichteter Wuchs
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Abrisse / Brüche (mechanisch)
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

Baumkatasterdatenbank V19T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

BaumNr:	Baumart:	Maßnahmen:	Standort u. Standortbeschreibung:	Umf:/ H

8 Obstbaum (Malus) — Hauptplatz Mitte West — 80 — 6

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Mittelalter

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Defekte im Stakast
Stammkopf: oB
Stamm: Defekte im Stakast
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze: keine

Notiz

10 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Hauptplatz Mitte West — 110 — 16

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Langtriebe / Ständer
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze: keine

Notiz

48 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte West — 113 — 15

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Abrisse / Brüche / Bruch
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: Wurzelläufe (freigelegt)
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Abrisse / Brüche (mechanisch)
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze: keine

Notiz

58 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte West — 81 — 14

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Mittelalter

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze: keine

Notiz

59 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte West — 128 — 14

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Abrisse / Brüche / Bruch
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze: keine

Notiz

Baumkatasterdatenbank V19T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

BaumNr:	Baumart:	Maßnahmen:	Standort u. Standortbeschreibung:	Umf:/ H

60 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte West — 144 — 15

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 15

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Defekte im Starkast
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

62 Esche (Fraxinus) excelsior Gem. — Hauptplatz Mitte West — 488 — 20

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Uraltbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Baumteile abgestorben
Stammkopf: oB
Stamm: Riss (stehend)
Stammfuss: Fäule am Stammfuß
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze Zunderschwamm

Notiz

64 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Hauptplatz Mitte West — 188 — 5

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Defekte im Stakast
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

98 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte West — 191 — 15

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: Wurzelläufe (freigelegt)
Wurzelwerk: unauffällig

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

102 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte West — 113 — 14

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Krone zieht ein
Stammkopf: oB
Stamm: Wundholz
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich Übermäßige Einspitzung
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze Zottiger Rostporling

Notiz

Baumkatasterdatenbank V19T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

BaumNr:	Baumart:	Maßnahmen:	Standort u. Standortbeschreibung:	Umf:/ H

126 **Obstbäume(Prunus)** **Hauptplatz Mitte Ost** 125 12

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Verdichtung
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: ob
Wurzelwerk: unauffällig

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

138 **Pflaume (Prunus)** **Hauptplatz Mitte Ost** 186 8

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: verdichteter Wuchs
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

143 **Obstbäume(Prunus)** **Hauptplatz Mitte Ost** 185 16

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Abrisse / Brüche (mechanis
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: ob
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
Abrisse / Brüche (mechanisch)
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

147 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Hauptplatz Mitte Ost** 103 8

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 0- ohne Schadensmerkmale
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

151 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Hauptplatz Mitte Ost** 83 14

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Mittelalter

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: Wurzelanlauf fehlt !
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

Baumkatasterdatenbank V19T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

BaumNr:	Baumart:	Maßnahmen:	Standort u. Standortbeschreibung:	Umf:/ H

152 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte Ost — 155 — 12

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

183 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte Ost — 146 — 16

Maßnahmen: **Baumteile entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 5

Alter: Altbaum

Schwachast: geringer Totholzanteil
Starkast: Baumteile abgestorben
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Pflegerückstand
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

189 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Hauptplatz Mitte Ost — 83 — 14

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Mittelalter

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Defekte im Starkast
Stammkopf: Defektsymptome
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

197 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Hauptplatz Mitte Ost — 176 — 16

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 15

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: ob
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Zurückliegender Fehlschnitt
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

207 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Hauptplatz Mitte Ost — 116 — 12

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Jungpflanze

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

Baumkatasterdatenbank V19T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

BaumNr:	Baumart:	Maßnahmen:	Standort u. Standortbeschreibung:		Umf:/ H

210 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Hauptplatz Mitte Ost — 282 — 16

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Spechtbehausung
Stammkopf: Hohlraum
Stamm: Stammfäule
Stammfuss: Splint offen (überwallt)
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

219 Obstbäume(Prunus) — Hauptplatz Mitte Ost — 172 — 16

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 15

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: Würgewurzel

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
Pflegerückstand
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

242 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Rand Hauptplatz Ost — Mauer Basilika — 156 — 12

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 5

Alter: Mittelalter

Schwachast: geringer Totholzanteil
Starkast: Defekte im Starkast
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
KAPPUNG zurückliegende
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

268 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Rand Hauptplatz West — Nr 3 — 113 — 11

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Mittelalter

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

277 Walnuss (Juglans) regia / nigra — Rand Hauptplatz West — Nr 27 — 263 — 12

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Kreuzwuchs
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

Baumkatasterdatenbank V19T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

BaumNr:	Baumart:	Maßnahmen:	Standort u. Standortbeschreibung:		Umf:/ H
282	**Walnuss (Juglans) regia / nigra**		**Rand Hauptplatz West**	Nr 26	187 12

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ *sofort* **Baumteile entfernen**

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Baumteile abgestorben
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich KAPPUNG zurückliegende
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

289	**Obstbaum (Malus)**		**Rand Hauptplatz West**	Nr 23	156 9

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 15

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Unglücksbalken (Hazard-bea
Stammkopf: oB
Stamm: Defektsymptome
Stammfuss: Splint offen (ohne Überwallu
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

318	**Walnuss (Juglans) regia / nigra**		**Waldgasse/Friedhof /Park**	Lindengasse Ecke Loretto	143 16

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ *sofort* **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 20

Alter: Altbaum

Schwachast: hoher Totholzanteil
Starkast: Krone zieht ein
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: Fäule am Stammfuß
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

325	**Linde (Sommerlinde) Tilia playph**		**Waldgasse/Friedhof /Park**	Waldstraße am Mauerwerk	505 22

Maßnahmen: **Lichtraumprofil herstellen**

☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 5

Alter: Uraltbaum

Schwachast: verdichteter Wuchs
Starkast: oB
Stammkopf: Wassertasche
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: Stützwurzel
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

331	**Walnuss (Juglans) regia / nigra**		**Waldgasse/Friedhof /Park**		132 16

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ *sofort* **Totholz entfernen**

☐ *Gefahrenmomente*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %: 15

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Krone zieht ein
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden 2- Beobachtungsbereich Abrisse / Brüche (mechanisch)
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

BaumNr: Baumart: Maßnahmen: Standort u. Standortbeschreibung: Umf:/ H

359 **Birke (Betula) pendula (Sandbir** **Hauptstraße gerade HNr** HausNr 137 16

Maßnahmen: **Kronenpflege nach Normen L1122 /ZTV/ FLL**

☐ sofort **Totholz entfernen**

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %:15

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Krone zieht ein
Stammkopf: oB
Stamm: offener Splint ohne Wallus
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

409 **Obstbäume(Prunus)** **Hauptstraße ungerade HNr.** Ecke Feldgasse 155 5

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %:20

Alter: Altbaum

Schwachast: hoher Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: Maserknollen
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

425 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Hauptstraße ungerade HNr.** kleiner Park 130 13

Maßnahmen: **Abrisse nachbehandeln**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %:5

Alter: Altbaum

Schwachast: geringer Totholzanteil
Starkast: Abrisse / Brüche / Bruch
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
Abrisse / Brüche (mechanisch)
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze keine

Notiz

426 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Hauptstraße ungerade HNr.** kleiner Park 200 14

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %:10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Abrisse / Brüche / Bruch
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: Splint offen (mit Kallus)
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
Abrisse / Brüche (mechanisch)
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze Zottiger Rostporling

Notiz

427 **Walnuss (Juglans) regia / nigra** **Hauptstraße ungerade HNr.** kleiner Park 113 12

Maßnahmen: **Totholz entfernen**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 3-niedrige Priorität

Totanteil %:10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Abrisse / Brüche / Bruch
Stammkopf: oB
Stamm: geringe Restwandstärke
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich
keine
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze Zottiger Rostporling

Notiz

Baumkatasterdatenbank V19T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

BaumNr:	Baumart:	Maßnahmen:	Standort u. Standortbeschreibung:	Umf:/ H

116 Fichte (Picea) abies ()

Volksschule — 222 — 22

Maßnahmen: **Nährstoffe zuführen ()**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 4-zur Pflege und Erh

Totanteil %: 5

Alter: Altbaum

Schwachast: geringer Totholzanteil
Starkast: oB
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: Nährstoffmangel

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 1- schwach geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Trockenschaden
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze: keine

Notiz

117 Fichte (Picea) abies ()

Volksschule — 125 — 18

Maßnahmen: **Nährstoffe zuführen ()**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 4-zur Pflege und Erh

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Schattentoleranz überschr.
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Trockenschaden
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze: keine

Notiz

118 Fichte (Picea) abies ()

Volksschule — 220 — 22

Maßnahmen: **Nährstoffe zuführen ()**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 4-zur Pflege und Erh

Totanteil %: 5

Alter: Altbaum

Schwachast: geringer Totholzanteil
Starkast: Spitzdürre
Stammkopf: oB
Stamm: oB
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 2- geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Trockenschaden
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze: keine

Notiz

370 Linde (Sommerlinde) Tilia playph

Kirchengasse — 296 — 8

Maßnahmen: **Stockbaum Behandlung**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 4-zur Pflege und Erh

Totanteil %: 10

Alter: Altbaum

Schwachast: erhöter Totholzanteil
Starkast: Reiterrationstriebe
Stammkopf: Fäuleherde am Stammkopf
Stamm: Stammfäule
Stammfuss: oB
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung: *Stockbaum*

Hinweis:

Schadstufe: 0- ohne Schadensmerkmale
Sicherheitsw. mech.Schaden: 1- grüner Bereich Stockbaum
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze: keine

Notiz

371 Linde (Sommerlinde) Tilia playph

Kirchengasse — 280 — 8

Maßnahmen: **Stockbaum Behandlung**

☐ sofort

☐ Gefahrenmomente

Priorität: 4-zur Pflege und Erh

Totanteil %: 0

Alter: Altbaum

Schwachast: oB
Starkast: Reiterrationstriebe
Stammkopf: Fäuleherde am Stammkopf
Stamm: Stammfäule
Stammfuss: Masaknollen
Wurzelanl.: oB
Wurzelwerk: oB

Bemerkung:

Hinweis:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitsw. mech.Schaden: 2- Beobachtungsbereich Stockbaum
biol.Schaden: keine
Mykologie-Pilze: keine

Notiz

Listen Ende

Baumkatasterdatenbank V19T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

Anzahl der gelisteten Bäume für alle Maßnahmen: 9

LISTE DER BÄUME ZU ENTFERNEN

Sachverständigen Gutachten - Diagnosen - Beurteilung - Handlungsbedarf - Maßnahmen Verkehrssicherheitsprüfung
in Anlehnung an die Regelwerken der Ö-Norm L1122 / L1125 / (D) FLL / VTA und ZTV

Entfernen nach Priorität sortiert

- 1 sofort und ohne Aufschub
- 2 Hohe Priorität (baldigst durchführen)
- 3 niedrige Priorität (bei nächst möglicher Gelegenheit)
- 4 zur Pflege und Erhaltung (zum Schutze des übrigen Baumbestandes)

Objekt: Gemeinedgebiet Verkehrswege

ObjNr: 10320 Loretto/ BKZ 103 Eidenstadt Umgebung

BaumNr:	*Baumart:*	*Maßnahmen:*	*Standort u.*	*Standortbeschreibung*	*Umf:*	*H:*
22	***Walnuss (Juglans) regia / nig*** Mittelalter		**Hauptplatz Mitte West**		97	15
			GPS-Ost	*Nord*		
	☐ *sofort*	**FÄLLEN vermerkt**		entfernen aufgrund der Sicherheit!		
	☑ *fällen (entfernen)*					
	☐ *gefahrenmomente*	*Priorität:* 2-Hohe Priorität	4- absterbend	3- roter Bereich		
	Hinweis:	entfernen des Baumes ist vermerkt				
57	***Walnuss (Juglans) regia / nig*** Mittelalter		**Hauptplatz Mitte West**		98	8
			GPS-Ost	*Nord*		
	☐ *sofort*	**FÄLLEN vermerkt**		entfernen aufgrund der Sicherheit!		
	☑ *fällen (entfernen)*					
	☑ *gefahrenmomente*	*Priorität:* 2-Hohe Priorität	4- absterbend	2- Beobachtungsbereich		
	Hinweis:	entfernen des Baumes ist vermerkt				
65	***Walnuss (Juglans) regia / nig*** Altbaum		**Hauptplatz Mitte West**		159	13
			GPS-Ost	*Nord*		
	☐ *sofort*	**FÄLLEN vermerkt**		entfernen aufgrund der Sicherheit!		
	☑ *fällen (entfernen)*					
	☑ *gefahrenmomente*	*Priorität:* 2-Hohe Priorität	3- deutlich geschädigt	2- Beobachtungsbereich		
	Hinweis:	entfernen des Baumes ist vermerkt				
305	***Walnuss (Juglans) regia / nig*** Altbaum		**Lindengasse**	Lindengasse	145	9
			GPS-Ost	*Nord*		
	☐ *sofort*	**FÄLLEN vermerkt**		entfernen aufgrund der Sicherheit!		
	☑ *fällen (entfernen)*					
	☑ *gefahrenmomente*	*Priorität:* 2-Hohe Priorität	2- geschädigt	2- Beobachtungsbereich		
	Hinweis:	Gefahr von Pilzsporen-Verteilung an den übrigen Baumbeständen				
311	***Walnuss (Juglans) regia / nig*** Altbaum		**Waldgasse/Friedhof /Park**	Loretto (Weg)	122	13
			GPS-Ost	*Nord*		
	☐ *sofort*	**FÄLLEN vermerkt**		keine Entwicklungsmöglichkeit		
	☑ *fällen (entfernen)*					
	☑ *gefahrenmomente*	*Priorität:* 2-Hohe Priorität	3- deutlich geschädigt	2- Beobachtungsbereich		
	Hinweis:	entfernen des Baumes ist vermerkt				

Gemeinde Loretto

Baumkatasterdatenbank V20T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

ObjNr: 10320 Loretto/ BKZ 103 Eidenstadt Umgebung

BaumNr:	Baumart:	Maßnahmen:	Standort u.	Standortbeschreibung	Umf:	H:
326	***Walnuss (Juglans) regia / nig*** Mittelalter		**Waldgasse/Friedhof /Park**	Waldstraße	122	14
			GPS-Ost	*Nord*		
	☐ *sofort*	**FÄLLEN vermerkt**		entfernen aufgrund der Sicherheit!		
	☑ *fällen (entfernen)*					
	☑ *gefahrenmomente*	*Priorität:* 2-Hohe Priorität	3- deutlich geschädigt	2- Beobachtungsbereich		
	Hinweis:	Gefahr von Pilzsporen-Verteilung an den übrigen Baumbeständen				
208	***Walnuss (Juglans) regia / nig*** Altbaum		**Hauptplatz Mitte Ost**		155	16
			GPS-Ost	*Nord*		
	☐ *sofort*	**FÄLLEN vermerkt**		entfernen aufgrund der Sicherheit!		
	☑ *fällen (entfernen)*					
	☐ *gefahrenmomente*	*Priorität:* 3-niedrige Priorität	3- deutlich geschädigt	2- Beobachtungsbereich		
	Hinweis:	Gefahr von Pilzsporen-Verteilung an den übrigen Baumbeständen				
270	***Walnuss (Juglans) regia / nig*** Mittelalter		**Rand Hauptplatz West**	Nr 1	103	9
			GPS-Ost	*Nord*		
	☐ *sofort*	**FÄLLEN vermerkt**		entfernen aufgrund der Sicherheit!		
	☑ *fällen (entfernen)*					
	☑ *gefahrenmomente*	*Priorität:* 3-niedrige Priorität	3- deutlich geschädigt	2- Beobachtungsbereich		
	Hinweis:	Gefahr von Pilzsporen-Verteilung an den übrigen Baumbeständen				
327	***Walnuss (Juglans) regia / nig*** Altbaum		**Waldgasse/Friedhof /Park**	Waldstraße	110	14
			GPS-Ost	*Nord*		
	☐ *sofort*	**FÄLLEN vermerkt**		entfernen aufgrund der Sicherheit!		
	☑ *fällen (entfernen)*					
	☑ *gefahrenmomente*	*Priorität:* 3-niedrige Priorität	4- absterbend	2- Beobachtungsbereich		
	Hinweis:	entfernen des Baumes ist vermerkt				

Listen Ende

Baumkatasterdatenbank V20T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

Anzahl gelisteter Bäume mit Fotos: 12


FOTO DOKUMENTEN LISTE

nach Baum Nummern sortiert

Sachverständigen Gutachten - Diagnosen - Beurteilung - Handlungsbedarf - Maßnahmen Verkehrssicherheitsprüfung in Anlehnung an die Regelwerken der Ö-Norm L1122 / L1125 / FLL / VTA und ZTV

Objekt: Gemeinedgebiet Verkehrswege

ObjNr: 10320 Loretto/ BKZ 103 Eidenstadt Umgebung



BaumNr. 43 **Walnuss (Juglans) regia / nigra**

Baum Standort: Hauptplatz Mitte West

Standort.Beschreibung:

☐ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente:* keine

☐ *fällen erfordelich:*


Priorität: 5-keine

Bemerkung:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt

Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich

Hinweise:



BaumNr. 62 **Esche (Fraxinus) excelsior Gem.**

Baum Standort: Hauptplatz Mitte West

Standort.Beschreibung:

☑ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente:* Kronenpflege nach Normen L1122 /Z

☐ *fällen erfordelich:*

Priorität: 3-niedrige Priorität

Bemerkung:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt

Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich

Hinweise:



BaumNr. 65 **Walnuss (Juglans) regia / nigra**

Baum Standort: Hauptplatz Mitte West

Standort.Beschreibung:

☑ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*

☑ *Gefahrenmomente:* FÄLLEN vermerkt

☑ *fällen erfordelich:*

Priorität: 2-Hohe Priorität

Bemerkung: *entfernen aufgrund der Sicherheit!*

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt

Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich

Hinweise: *entfernen des Baumes ist vermerkt*

Baumkatasterdatenbank V20T POPERL® (alle Rechtevorbehalten)©


FOTO DOKUMENTEN LISTE

nach Baum Nummern sortiert

Sachverständigen Gutachten - Diagnosen - Beurteilung - Handlungsbedarf - Maßnahmen Verkehrssicherheitsprüfung in Anlehnung an die Regelwerken der Ö-Norm L1122 / L1125 / FLL / VTA und ZTV

Objekt: Gemeinedgebiet Verkehrswege

ObjNr: 10320 Loretto/ BKZ 103 Eidenstadt Umgebung



BaumNr. 74 **Walnuss (Juglans) regia / nigra**

Baum Standort: Hauptplatz Mitte West

Standort.Beschreibung:

☐ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente:* keine

☐ *fällen erfordelich:*

Priorität: 5-keine

Bemerkung:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt

Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich

Hinweise:



BaumNr. 84 **Walnuss (Juglans) regia / nigra**

Baum Standort: Hauptplatz Mitte West

Standort.Beschreibung:

☑ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*

☑ *Gefahrenmomente:* Kronenpflege nach Normen L1122 /Z

☐ *fällen erfordelich:* Baumteile entfernen

Priorität: 2-Hohe Priorität

Bemerkung:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt

Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich

Hinweise:



BaumNr. 88 **Walnuss (Juglans) regia / nigra**

Baum Standort: Hauptplatz mitte West

Standort.Beschreibung:

☐ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente:* keine

☐ *fällen erfordelich:*

Priorität: 5-keine

Bemerkung:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt

Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich

Hinweise:

Baumkatasterdatenbank V20T POPERL® (alle Rechtevorbehalten)©

FOTO DOKUMENTEN LISTE

nach Baum Nummern sortiert

Sachverständigen Gutachten - Diagnosen - Beurteilung - Handlungsbedarf - Maßnahmen Verkehrssicherheitsprüfung in Anlehnung an die Regelwerken der Ö-Norm L1122 / L1125 / FLL / VTA und ZTV

Objekt: Gemeinedgebiet Verkehrswege

ObjNr: 10320 Loretto/ BKZ 103 Eidenstadt Umgebung



BaumNr. 118 **Fichte (Picea) abies ()**

Baum Standort: Volksschule

Standort.Beschreibung:

☑ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*

☐ *Gefahrenmomente:* Nährstoffe zuführen ()

☐ *fällen erfordelich:*

Priorität: 4-zur Pflege und Erhaltung

Bemerkung:

Schadstufe: 2- geschädigt

Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich

Hinweise:



BaumNr. 164 **Obstbäume(Prunus)**

Baum Standort: Hauptplatz Mitte Ost

Standort.Beschreibung:

☑ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*

☑ *Gefahrenmomente:* Kronenpflege nach Normen L1122 /Z

☐ *fällen erfordelich:* Totholz entfernen

Priorität: 2-Hohe Priorität

Bemerkung:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt

Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich

Hinweise:



BaumNr. 193 **Walnuss (Juglans) regia / nigra**

Baum Standort: Hauptplatz Mitte Ost

Standort.Beschreibung:

☑ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*

☑ *Gefahrenmomente:* Kronenpflege nach Normen L1122 /Z

☐ *fällen erfordelich:* Totholz entfernen

Priorität: 2-Hohe Priorität

Bemerkung:

Schadstufe: 3- deutlich geschädigt

Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich

Hinweise:

Baumkatasterdatenbank V20T POPERL® (alle Rechtevorbehalten)©

FOTO DOKUMENTEN LISTE

nach Baum Nummern sortiert

Sachverständigen Gutachten - Diagnosen - Beurteilung - Handlungsbedarf - Maßnahmen Verkehrssicherheitsprüfung in Anlehnung an die Regelwerken der Ö-Norm L1122 / L1125 / FLL / VTA und ZTV

Objekt: Gemeinedgebiet Verkehrswege

ObjNr: 10320 Loretto/ BKZ 103 Eidenstadt Umgebung



BaumNr. 311 **Walnuss (Juglans) regia / nigra**

Baum Standort: Waldgasse/Friedhof /Park
Standort.Beschreibung: Loretto (Weg)
☑ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*
☑ *Gefahrenmomente:* FÄLLEN vermerkt
☑ *fällen erfordelich:*
Priorität: 2-Hohe Priorität
Bemerkung: *keine Entwicklungsmöglichkeit*
Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich
Hinweise: *entfernen des Baumes ist vermerkt*



BaumNr. 329 **Maulbeerbaum (Morus) alba/nigar**

Baum Standort: Waldgasse/Friedhof /Park
Standort.Beschreibung:
☐ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*
☐ *Gefahrenmomente:* keine
☐ *fällen erfordelich:*
Priorität: 5-keine
Bemerkung:
Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich
Hinweise:



BaumNr. 435 **Esche (Fraxinus) excelsior Gem.**

Baum Standort: Hauptstraße ungerade HNr.
Standort.Beschreibung: HausNr
☐ *Maßnahmen:* ☐ *sofort*
☐ *Gefahrenmomente:* keine
☐ *fällen erfordelich:*
Priorität: 5-keine
Bemerkung:
Schadstufe: 3- deutlich geschädigt
Sicherheitswert: 2- Beobachtungsbereich
Hinweise:


Listen Ende

Baumkatasterdatenbank V20T POPERL® (alle Rechtevorbehalten)©

GRAFISCHE DARSTELLUNG

Objekt: Gemeinedgebiet Verkehrswege

Sicherheitswerte




grüner Bereich

Beobachtungsbereich

Roter Bereich

Gefahr im Verzug

Schadstufen



ohne Schadensmerkmale

geschädigt


schwach geschädigt

deutlich geschädigt

Absterbe-Phase

abgestorben

abgeschätztes Alter / Standzeit



Anwachsphase (Heister)

Jungpflanzen

Mittelalter /Reifephase

Alterungsphase / Altbau

Uraltbaum

Baumkatasterdatenbank V20T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)

Duplikater Baumbestand

Sachverständigen Gutachten - Diagnosen - Beurteilung - Handlungsbedarf - Maßnahmen Verkehrssicherheitsprüfung in Anlehnung an die Regelwerken der Ö-Norm L1122 / L1125 / FLL / VTA und ZTV

Objekt: Gemeinedgebiet Verkehrswege

Baumart / Baumgattung:	*Anzahl an Duplikaten:*
Obsgehölze	1
Esche (Eberesche)	1
Nachbargehölze	1
Magnolie (Magnolia) ()	1
Buche Fagus (Sorte)	1
Obstgehölze Marille	1
Maulbeerbaum (Morus) alba/nigar	1
Kirsche (Prunus) X	2
Kiefer (Pinus) nigra ()	2
Obstbaum (Malus)	3
Pflaume (Prunus)	3
Birke (Betula) pendula (Sandbirke)	4
Fichte (Picea) abies ()	5
Robine (Robinia) pseudoacacia ()	6
HEISTER (o.Ersatzpflanze)	8
Acer (Bergahorn) pseudoplatanus	11
Linde (Winterlinde) Tilia cordata	14
Esche (Fraxinus) excelsior Gem.	16
reserviert	22
Obstbäume(Prunus)	47
Linde (Sommerlinde) Tilia playphyllos	54
Walnuss (Juglans) regia / nigra	245
Total:	449

Gemeinde Loretto

Baumkatasterdatenbank V20T POPERL® (alle Rechte vorbehalten)©

Listen Ende