




	RDUK ROHDECKE UNTERKANTE	KS KANALSÖHLE
	RDOK ROHDECKE OBERKANTE	SW SCHMUTZWASSER
	RAOK ROHATTIKA OBERKANTE	RW REGENWASSER
	ABDUK ABGEHÄNGTE DECKE UK	AF AUFTANDSBROGEN
	FFOK FERTIGFUSSBODEN OK	PS PUTZSCHACHT
	RSTUK ROHSTURZUNTERKANTE	RDS ROHRDURCHFÜHRUNG
	RFH ROHPARAPETHÖHE	HK HEIZKÖRPER
	FFH FERTIGPARAPETHÖHE	HW HEIZWAND
	WS WANDSCHLITZ SENKRECHT	NÜL NOTÜBERLAUF
	WS WANDSCHLITZ WAAGRECHT	UZ ÜBERZUG
	WD WANDURCHBRUCH	LU LÜFTUNG
	DD DECKENDURCHBRUCH (im Boden sichtbar)	
	DD DECKENDURCHBRUCH (in darüberliegender Decke)	
	BD BODENDURCHBRUCH (im Fundament)	
	DS DECKENSCHLITZ (oberhalb Decke)	
	DS DECKENSCHLITZ (unterhalb Decke)	
	VK VORDERKANTE	
	ÜD ÜBER DACH	
	ML MAUERLICHTE	
	AL ARCHITEXTURLICHTE	
	OL OBERLICHTE	
	AF ABDICHTUNGSGUGENBAND	

NATURMASSE NEHMEN ! KOTEN PRÜFEN !		
DATUM	ÄNDERUNGEN	GEZ
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		

PROJ. NR. 1	Lärmschutzverordnung St. Martin i.l	DATUM 24.03.2026
PLAN NR. L 01	Lageplan Lärmschutzverordnung	M 1:25
		GEZ Lengauer



st. martin im innereis

