

Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Gemeinde Zelking Matzleinsdorf
Pöchlernerstraße 4
3393 Zelking

Inspektionsbericht
gemäß ÖNORM M 5874

Auftrag	Trinkwasseruntersuchung der WVA Mannersdorf GS2-WB-329
Behördenreferenz	GS2-WB-329
Auftrag vom / Zahl	01.11.2025/
Anlass der Untersuchung	Trinkwasserqualität
Geschäftszahl	10828
Auftragsnummer	E2514580
Inspektionsberichtsnummer	E2514580/02II
Projektbearbeiter/in	David Prchal
Ort der Probenahme	WVA Mannersdorf
Probenahmedatum	siehe Probenübersicht
Probenübergabedatum	siehe Prüfbericht
Datum der Inspektion	12.11.2025
Ausstellungsdatum des Berichts	15.12.2025
Probennehmer/in /Inspektor/in	David Prchal
Gutachter/in	DI Katrin Hoffmann
Seitenzahl	1 von 7
Beilagen	Gutachten, Prüfbericht Labor (E2514580/01LL)

Probenübersicht

Probe Nr.	1
Probenahmestellenbezeichnung	N18511551 - WVA Mannersdorf - UV-Desinfektionsanlage - Zapfhahn vor UV-Desinfektion
Interne Probennummer	E2514580/001
Probe entnommen am	12.11.2025
Probe Nr.	2
Probenahmestellenbezeichnung	N18511553 - WVA Mannersdorf - UV-Desinfektionsanlage - Zapfhahn nach UV-Desinfektion
Interne Probennummer	E2514580/002
Probe entnommen am	12.11.2025
Probe Nr.	3
Probenahmestellenbezeichnung	N3229844R3 - WVA Mannersdorf - ON Mannersdorf Ost - Haus Nr. 11, Zapfhahnentnahme
Interne Probennummer	E2514580/003
Probe entnommen am	12.11.2025
Probe Nr.	4
Probenahmestellenbezeichnung	N3229931R3 - WVA Mannersdorf - ON Mannersdorf West - Hofstetten Nr. 4 Zapfhahnentnahme
Interne Probennummer	E2514580/004
Probe entnommen am	12.11.2025

**Allgemeine Angaben zur
Probenahme und Inspektion****Verfahrensanweisung Inspektion Trinkwasser**

ÖNORM M 5874:2009-07

**Wasser für den menschlichen Gebrauch —
Anleitung für die Tätigkeit von
Inspektionsstellen
akkreditiertes Verfahren****Verfahrensanweisungen Probenahme:**

EN ISO 19458:2006-11

**Wasserbeschaffheit – Probenahme für
mikrobiologische Untersuchungen
akkreditiertes Verfahren**

ÖNORM ISO 5667-5:2015-05

**Wasserbeschaffheit - Probenahme - Teil 5:
Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser
aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen (ISO 5667-5:2006)
akkreditiertes Verfahren****Probentransport:**

ÖNORM EN ISO 5667-3:2018-05

**Wasserbeschaffheit - Probenahme - Teil 3:
Konservierung und Handhabung von
Wasserproben
akkreditiertes Verfahren****Witterung am Tag der Probenahme****Witterung in letzter Zeit****Nebel, 5°C
wolkig**

Informationen zur Anlage

Bezeichnung	WVA Mannersdorf
Bezirkshauptmannschaft	Melk
Gemeinde	Zelking
Kontaktperson/Telefon/Mobil	Herr Riedl +43275252020

Ortsbefund

BESCHREIBUNG DER ANLAGE

Die WVA Mannersdorf, Gemeinde Zelking, wird von 2 Quellen mit Trinkwasser versorgt, von wo es mit Eigendruck über eine UV-Desinfektionsanlage in den Hochbehälter eingeleitet wird und anschließend das Ortsnetz angespeist wird.

Versorgte Bevölkerung: rd. 130 Personen

BESCHREIBUNG DER WASSERSPENDER

Quelle 1:

Die schachtbrunnenartige Quellfassung besteht aus 4 verfügten Betonringen (Tiefe: 4,0 m), die mit einem übergreifenden, einteiligen Betondeckel mit Einstiegsöffnung samt Entlüftungspilz, nicht dicht abgedeckt sind.

Schachtoberkante: 0,9 m über Geländeoberkante

Quelle 2:

Die schachtbrunnenartige Quellfassung besteht aus 7 verfügten Betonringen (Tiefe ca. 6,0 m), die mit einem übergreifenden, einteiligen Betondeckel mit Einstiegsöffnung samt Entlüftungspilz dicht abgedeckt sind.

Schachtoberkante: 0,6 m über Geländeoberkante

Lage-Umgebung: leichte Hanglage, Waldgebiet

Das Wasser der beiden Quellen wird in einen Sammelbehälter geleitet (in Schalung betoniert rd. 150 x 150, Abdeckung mit Nirostadeckel 85 x 85 versperrt, mit Entlüftungspilz).

Der Sammelbehälter ist dicht, Überlaufleitung mittels Froschklappe gesichert

BESCHREIBUNG DER SPEICHERUNG:

Der Hochbehälter (aus Beton) hat in 2 Kammern ein Fassungsvermögen von 80 m³

Der Überlauf ist mit einer Froschklappe gesichert.

Der seitliche Zugang ist mit einer Metalltür abgeschlossen (mit Dichtung).

Der Hochbehälter ist z. T. mit Erde überdeckt.

Die Entlüftungseinrichtungen befinden sich in der Decke des Vorraumes.

UV-DESINFEKTIONSANLAGE:

Hersteller: WEDECO	Typ: SPEKTRON 5e
ÖVGW-Qualitätssmarke (zertifiziert)	ja (Registrier-Nr. W1.815)
Erstinbetriebnahme	August 2022
Anzahl UV-Strahler: 1	Typ UV-Strahler: VLR5
Leistung (W): 70	max. Strahlernutzungsdauer (h): ---
Strahlungsmesstechnische Überwachungseinheit	ja

Online-Messgerät für UV-Durchlässigkeit vorhanden	ja
Betriebstagebuch	---

Zugelassene Betriebsbedingungen:

Maximal zulässiger Durchfluss [m ³ /h]:	1,7
Mindest-Bestrahlungsstärke [W/m ²]	37,4
Mindest-UV-Durchlässigkeit [in %, bei 253,7 nm; 100 mm]:	10

Ablesungen an den Anzeigen für die Betriebsparameter und Vergleich mit den zertifizierten Betriebsbedingungen zum Zeitpunkt der Probenahme:

Durchfluss aktuell (m ³ /h)	1,4
Strahlungsmesstechnische Überwachungseinheit (W/m ²)	152,5
Betriebsstunden der UV-Strahler, aktuell (h)	2.230
Anzahl der Schaltungen der UV-Strahler, aktuell	8
Betriebsstunden der UV-Strahler, gesamt (h)	28.272
Anzahl der Schaltungen der UV-Strahler, gesamt	8
Letzte Wartung der UV-Desinfektionsanlage	11.08.2025
Letzter Austausch der UV-Strahler (Datum)	11.08.2025
Betriebsstunden der UV-Strahler beim letzten Austausch (h)	----
Anzahl der Schaltungen der UV-Strahler beim letzten Austausch	-----
UV-Durchlässigkeit des Wassers (%, 100 mm), Messgerät vor Ort *)	79,4
Anmerkungen (Mängel): ---	

Änderungen gegenüber Vorbefund: keine

Mängel: keine

Besondere Ereignisse / gesetzte Maßnahmen: keine

Hygienische Bewertung: Die Anlage macht in hygienischer Hinsicht einen gewarteten und gepflegten Eindruck.

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind der Beilage „Prüfbericht Labor“ zu entnehmen und beziehen sich ausschließlich auf die gezogenen Probemuster.

Chemischer Befund

Probennummer: E2514580/001

N18511551 - WVA Mannersdorf - UV-Desinfektionsanlage - Zapfhahn vor UV-Desinfektion

Die Trübung liegt unter dem Indikatorparameterwert von 1 FNU der Trinkwasserverordnung (304.Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Die UV-Durchlässigkeit liegt mit 86,2 % im günstigen Bereich.

Probennummer: E2514580/003

N3229844R3 - WVA Mannersdorf - ON Mannersdorf Ost - Haus Nr. 11, Zapfhahnentnahme

Es liegt ziemlich hartes Wasser vor.

Der Gehalt des gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffes (TOC) ist gering.

Die restlichen geprüften Parameter halten die Parameterwerte bzw. Indikatorparameterwerte der Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung) bzw. des Österr.

Lebensmittelbuches Codexkapitel B1 Trinkwasser ein bzw. die Gehalte lagen unter der jeweiligen Bestimmungsgrenze.

Bakteriologischer Befund

Probennummer: E2514580/001

N18511551 - WVA Mannersdorf - UV-Desinfektionsanlage - Zapfhahn vor UV-Desinfektion

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 250 ml nachgewiesen:

Coliforme Bakterien (17 KBE/250 ml), Escherichia coli (E. coli) (1 KBE/250 ml), Intestinale

Enterokokken (3 KBE/250 ml).

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 250 ml nicht nachgewiesen: Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001.

Probennummer: E2514580/002

N18511553 - WVA Mannersdorf - UV-Desinfektionsanlage - Zapfhahn nach UV-Desinfektion

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 250 ml nicht nachgewiesen: Coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001 für desinfiziertes Wasser.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001 für desinfiziertes Wasser.

Probennummer: E2514580/003

N3229844R3 - WVA Mannersdorf - ON Mannersdorf Ost - Haus Nr. 11, Zapfhahnentnahme

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nicht nachgewiesen: Coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001.

Probennummer: E2514580/004

N3229931R3 - WVA Mannersdorf - ON Mannersdorf West - Hofstetten Nr. 4 Zapfhahnentnahme

**Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nachgewiesen:
Coliforme Bakterien (1 KBE/100 ml).**

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nicht nachgewiesen:
Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001.

Freigabe Inspektionsbericht (Name, Datum):

DI Katrin Hoffmann (zeichnungsberechtigt nach EN ISO/IEC 17020), 15.12.2025

Dieser Inspektionsbericht mit der Berichtsnr. E2514580/02II, datiert mit 15.12.2025, besteht aus 7 Seiten und den oben angeführten Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

Die angegebenen Prüf- und Inspektionsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüf-/Inspektionsgegenstände. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

----Ende des Inspektionsberichts---

Das lebensmittelrechtliche Gutachten unterliegt nicht dem Akkreditierungsumfang nach EN ISO/IEC 17020 und ist dem ggst. Inspektionsbericht ausschließlich beigelegt.

Gutachten

Konformitätsbewertung

Das in Verkehr gebrachte Wasser entspricht in den untersuchten Parametern im Wesentlichen den Indikatorparameter- und Parameterwerten der Trinkwasserverordnung (BGBI. II Nr. 304/2001) bzw. dem ÖLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung.

Auf Grund der vorliegenden Befunde entspricht das abgegebene Wasser im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Es lag im ON Mannersdorf West - Hofstetten eine geringe Überschreitung des Indikatorparameterwertes coliforme Bakterien vor, die im gut tolerierbaren Bereich lag. Zur Aufrechterhaltung der Eignung als Trinkwasser sollte jedoch die Anlage kontrolliert und eine Spülung der Anlage in diesem Bereich durchgeführt werden. Zur Überprüfung der gesetzten Maßnahmen wird im Anschluss eine bakteriologische Kontrolluntersuchung empfohlen.

Wr. Neudorf, am 15.12.2025

Gemäß Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz,
BGBI. I Nr. 13/2006
berechtigt

Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Gemeinde Zelking Matzleinsdorf
Pöchlernerstraße 4
3393 Zelking

Prüfbericht

Prüfberichtsnummer	E2514580/01LL
Ausstellungsdatum des Berichts	01.12.2025
Geschäftszahl	10828
Projektbezeichnung	Trinkwasseruntersuchung der WVA Mannersdorf
Behördenreferenz	GS2-WB-329
Auftragsnummer	GS2-WB-329
Projektbearbeiter/in	E2514580
Projektbearbeiter/in	DAPR
Art der Probe	Trinkwasser
Probenehmer/in	David Prchal (Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG)
Datum der Probenahme	Siehe Ergebnistabelle
Ort der Probenahme	WVA Mannersdorf
Witterung am Tag der Probenahme	Nebel, 5°C
Grund der Probenahme	Trinkwasserqualität
Probeneingang ins Labor	Siehe Ergebnistabelle
Prüfungszeitraum	13.11.2025 bis 18.11.2025
Probenanzahl	Analysenproben: 4
	Rückstellproben: 0
Seitenzahl	1 von 9
Anmerkung	

Prüfergebnisse

Probennummer:	E2514580/001					
Probenbezeichnung:	N18511551 - WVA Mannersdorf - UV-Desinfektionsanlage - Zapfhahn vor UV-Desinfektion					
Probenahmenorm:	ÖNORM EN ISO 19458					
PN-Datum:	12.11.2025 09:40					
Probeneingang:	13.11.2025					
Probenbeschreibung:	Siehe Ergebnistabelle					
Parameter	Norm	A*	MU**	BG****	Einheit	Ergebnis
Sensorische Untersuchungen						Beurteilung nach:
Aussehen vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	klar, farblos
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	o.B.
Geschmack vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	nicht bestimmt
Mikrobiologische Parameter						TWVO
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	EN ISO 6222: 1999-07	10	12		KBE/ml	7
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	EN ISO 6222: 1999-07	10	9		KBE/ml	0
Coliforme Bakterien	EN ISO 9308-1: 2014-12	10			KBE/250 ml	17
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	6		KBE/250 ml	1
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	7		KBE/250 ml	3
Pseudomonas aeruginosa	EN ISO 16266: 2008-05	10	9		KBE/250 ml	0
Clostridium perfringens	ISO 14189: 2013-11	10	10		KBE/250 ml	0
Physikalische Parameter						TWVO
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1			°C	10,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3	10	µS/cm	626
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (aus bei 25°C vor Ort berechnet)	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3	10	µS/cm	561
UV-Durchlässigkeit bei 253,7nm	DIN 38404-3: 2005-07	1	20	0,01	m-1	0,64
UV-Durchlässigkeit (%T100) bei 253,7nm (Schichtdicke 100 mm)	DIN 38404-3: 2005-07	1	20	10,0	%	86,2
Trübung	ÖNORM EN ISO 7027-1: 2016-10	1	36	0,1	FNU	0,2
						IPW 1 ¹⁾³⁾

Probennummer:	E2514580/002					
Probenbezeichnung:	N18511553 - WVA Mannersdorf - UV-Desinfektionsanlage - Zapfhahn nach UV-Desinfektion					
Probenahmenorm:	ÖNORM EN ISO 19458					
PN-Datum:	12.11.2025 09:41					
Probeneingang:	13.11.2025					
Probenbeschreibung:	Siehe Ergebnistabelle					
Parameter	Norm	A*	MU**	BG****	Einheit	Ergebnis
Sensorische Untersuchungen						
Aussehen vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	klar, farblos
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	o.B.
Geschmack vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	nicht bestimmt
Mikrobiologische Parameter						
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	EN ISO 6222: 1999-07	10	12		KBE/ml	0
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	EN ISO 6222: 1999-07	10	9		KBE/ml	0
Coliforme Bakterien	EN ISO 9308-1: 2014-12	10			KBE/250 ml	0
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	6		KBE/250 ml	0
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	7		KBE/250 ml	0
Pseudomonas aeruginosa	EN ISO 16266: 2008-05	10	9		KBE/250 ml	0
Clostridium perfringens	ISO 14189: 2013-11	10	10		KBE/250 ml	0
Physikalische Parameter						
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1			°C	10,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3	10	µS/cm	630
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (aus bei 25°C vor Ort berechnet)	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3	10	µS/cm	564

Probennummer:	E2514580/003					
Probenbezeichnung:	N3229844R3 - WVA Mannersdorf - ON Mannersdorf Ost - Haus Nr. 11, Zapfhahnentnahme					
Probenahmenorm:	ÖNORM EN 5667-5, ÖNORM EN ISO 19458					
PN-Datum:	12.11.2025 09:21					
Probeneingang:	13.11.2025					
Probenbeschreibung:	Siehe Ergebnistabelle					
Parameter	Norm	A*	MU**	BG****	Einheit	Ergebnis
Sensorische Untersuchungen						
Aussehen vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	klar, farblos
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	o.B.
Geschmack vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	nicht bestimmt
Mikrobiologische Parameter						
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	EN ISO 6222: 1999-07	10	12		KBE/ml	3
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	EN ISO 6222: 1999-07	10	9		KBE/ml	1
Coliforme Bakterien	EN ISO 9308-1: 2014-12	10			KBE/100 ml	0
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	6		KBE/100 ml	0
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	7		KBE/100 ml	0
Physikalische Parameter						
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1			°C	11,2
pH-Wert vor Ort	ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04	1			-	7,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3	10	µS/cm	641
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (aus bei 25°C vor Ort berechnet)	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3	10	µS/cm	574
Chemische Standarduntersuchung						
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6: 1986-01	1	5	0,1	°dH	17,7
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5	0,01	mmol/l	3,16
Carbonathärte	DIN 38409-7: 2005-12	1	6	0,1	°dH	15,9
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409-7: 2005-12	1	6	0,05	mmol/l	5,72
Calcium (als Ca)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	6	0,05	mg/l	87,0
Magnesium (als Mg)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	4	0,05	mg/l	24,0
Natrium (als Na)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	4	0,05	mg/l	7,3
Kalium (als K)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	4	0,05	mg/l	0,6
Eisen (als Fe)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	10	0,0005	mg/l	0,0011
Mangan (als Mn)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	8	0,0001	mg/l	0,0001

Probennummer:	E2514580/003						
Ammonium (als NH4)	ÖNORM EN ISO 11732: 2005-06	1	10	0,01	mg/l	< 0,01	IPW 0,5 ¹⁾
Nitrat (als NO3)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	15	1,0	mg/l	18	PW 50 ²⁾
Nitrit (als NO2)	ÖNORM EN ISO 13395: 1997-01	1	10	0,005	mg/l	< 0,005	PW 0,1 ²⁾
Hydrogencarbonat (als HCO3)	DIN 38409-7: 2005-12	1	6	3,1	mg/l	346	
Chlorid (als Cl)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	4	1,0	mg/l	9,5	IPW 200 ¹⁾
Sulfat (als SO4)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	12	1,0	mg/l	44	IPW 250 ¹⁾
Summenparameter							TWVO
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) (als C)	ÖNORM EN 1484: 2019-04	1	31	0,3	mg/l	0,8	CODEX

Probennummer:	E2514580/004					
Probenbezeichnung:	N3229931R3 - WVA Mannersdorf - ON Mannersdorf West - Hofstetten Nr. 4 Zapfhahnentnahme					
Probenahmenorm:	ÖNORM EN ISO 19458					
PN-Datum:	12.11.2025 09:12					
Probeneingang:	13.11.2025					
Probenbeschreibung:	Siehe Ergebnistabelle					
Parameter	Norm	A*	MU**	BG****	Einheit	Ergebnis
Sensorische Untersuchungen						
Aussehen vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	klar, farblos
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	o.B.
Geschmack vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	nicht bestimmt
Mikrobiologische Parameter						
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	EN ISO 6222: 1999-07	10	12		KBE/ml	6
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	EN ISO 6222: 1999-07	10	9		KBE/ml	1
Coliforme Bakterien	EN ISO 9308-1: 2014-12	10			KBE/100 ml	1
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	6		KBE/100 ml	0
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	7		KBE/100 ml	0
Physikalische Parameter						
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1			°C	12,2
pH-Wert vor Ort	ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04	1			-	7,6
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3	10	µS/cm	634
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (aus bei 25°C vor Ort berechnet)	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3	10	µS/cm	568
						Beurteilung nach:
						TWVO
						TWVO
						IPW 100 ¹⁾
						IPW 20 ¹⁾
						IPW 0¹⁾
						PW 0 ²⁾
						PW 0 ²⁾
						TWVO
						IPW 25 ¹⁾
						IPW 6,5 - 9,5 ¹⁾
						IPW 2500¹⁾

1) ... Indikator - Parameterwert

2) ... Parameterwert

3) ... Gilt nur bei der Aufbereitung von Oberflächenwasser am Ausgang der Wasseraufbereitungsanlage.

4) ... Bei Aufbereitung darf die Gesamthärte von 8,4° dH lt. ÖLMB Kapitel B1 nicht unterschritten werden

Parameter EOX nach der Norm DIN 38414-17:2017-01: Extraktion gemäß EN 15527:2008-09

*** Akkreditierungsstatus:**

1) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, 2351 Wiener Neudorf, Palmersstraße 2 - Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert

10) gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Österreich GmbH - PSID 0089 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert

****Messunsicherheit in %**

*****Nachweisgrenze**

******Bestimmungsgrenze**

n.b. nicht bestimmbar

n.a. nicht analysiert

o.B. ohne Besonderheiten

Überschreitungen sind „**fett**“ markiert, Entscheidungsregel gemäß AGB.

Freigabe Prüfbericht (Name, Datum):

Angelika Katharina Linseder-Pollatschek (zeichnungsberechtigt nach EN ISO 17025), 01.12.2025

Anlagen:

Nr.:	Bezeichnung:

Dieser Prüfbericht mit der Berichtsnr. E2514580/01LL, datiert mit 01.12.2025, besteht aus 9 Seiten und den oben angeführten Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG. Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

----- Ende des Prüfberichts -----