Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Währingerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra

Akkreditierung Austria
0452
ISO/IEC 17025

Stadtgemeinde Gloggnitz
Thomas Piller
Sparkassenplatz 5
2640 Gloggnitz

Datum: 04.08.2026
Kontakt: Dr. Karoline Schmid
Tel.: +43(0)5 0555 41610
Fax: +43 50 555 37109
E-Mail: karoline.schmid@ages.at
Dok. Nr.: D-21412247

PRÜFBERICHT

Dieser Prüfbericht einschließlich der enthaltenen Prüfergebnisse gilt ausschließlich für den/die vorliegenden Prüfgegenstand/-gegenstände und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Übergabe an die AGES hatte die Prüfstelle keinen Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berücksichtigt, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Dieser Prüfbericht darf grundsätzlich nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 26095154

Kundennummer:	6203721
Externe Kennung:	T26-00661
Datum des Auftrages:	30.07.2026
Rechnungsempfänger:	Stadtgemeinde Gloggnitz, Sparkassenplatz 5, 2640 Gloggnitz
Prüfbericht ergeht an:	Stadtgemeinde Gloggnitz, Martin Wallner
	Stadtgemeinde Gloggnitz, Thomas Piller
	Stadtgemeinde Gloggnitz
	Amt der NÖ Landesregierung

Probenummer: 26095154-001

Externe Probenkennung:	T26-00661.101
Probe eingelangt am:	30.07.2026
Probenart:	Privatprobe
Untersuchungsgegenstand:	Trinkwasser
Kategorie / Matrix:	TW-Netzentnahme
Auftragsgrund:	Kontrolluntersuchung
Untersuchungsauftrag:	Trinkwasser, Netzentnahme
Untersuchungsumfang:	laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:	**WVA Gloggnitz**
Anlagen-Id:	WL-174
Probenahmestelle:	**Ortsnetz Weinweg/Geyreggerweg**
Probestellen-Nr.:	**N3752277R3**
Probenahmedatum:	30.07.2026
Probenahme durch:	AGES
im Auftrag des Instituts:	Ja

Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Währingerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra

Probenahme gemäß Norm:	EN ISO 19458:2006 08
Probenehmer:	Ing. Andreas Schabauer
Probentransport:	gekühlt
Probengefässe:	institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
vorangegangene Untersuchung:	26091802-004
Witterung bei der Probenahme:	heiter
Witterung an den Vortagen:	heiter
Untersuchung von-bis:	30.07.2026 - 04.08.2026

Probenahmeinformation:

Parameter	Ergebnis	N	K
Messungen vor Ort			
Wassertemperatur	18,4 °C		1
Leitfähigkeit (vor Ort)	584 µS/cm		1
Färbung (vor Ort)	farblos, klar		1
Geruch (vor Ort)	nicht auffallend		1
Geschmack (vor Ort)	nicht durchgeführt		1

Probenbeschreibung:

Parameter	Ergebnis	N	K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers			
Entnahmestelle	Die Probe wurde an einem Hydranten entnommen. Sie entspricht einem Wasser der WVA Gloggnitz.		2

Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Mikrobiologische Parameter						
koloniebildende Einheiten bei 22°C Bebrütungstemperatur	1	max. 100		KBE/ml		3
koloniebildende Einheiten bei 37°C Bebrütungstemperatur	0	max. 20		KBE/ml		3
Escherichia coli	0		max. 0	KBE/100ml		4
Coliforme Bakterien	0	max. 0		KBE/100ml		4
Intestinale Enterokokken	0		max. 0	KBE/100ml		5

Allfällig verwendete Abkürzungen:

IPW ..... Indikatorparameterwert ("Richtwert")
PW ..... Parameterwert ("Grenzwert")
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])
n.a. ... nicht auswertbar
N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
x ... Verfahren nicht akkreditiert
K ... Kommentar

Kommentar:

1.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von gelöstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ÖNORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasser
EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511

Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Währingerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra

Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der äußeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
ÖNORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Währingerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra

Probenummer: 26095154-002

Externe Probenkennung:	T26-00661.102
Probe eingelangt am:	30.07.2026
Probenart:	Privatprobe
Untersuchungsgegenstand:	Trinkwasser
Kategorie / Matrix:	TW-Netzentnahme
Auftragsgrund:	Kontrolluntersuchung
Untersuchungsauftrag:	Trinkwasser, Netzentnahme
Untersuchungsumfang:	laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:	**WVA Gloggnitz**
Anlagen-Id:	WL-174
Probenahmestelle:	**Ortsnetz Oberstuppach, Bereich Saloderstraße**
Probestellen-Nr.:	**N3754290R3**
Probenahmedatum:	30.07.2026
Probenahme durch:	AGES
im Auftrag des Instituts:	Ja
Probenahme gemäß Norm:	EN ISO 19458:2006 08
Probenehmer:	Ing. Andreas Schabauer
Probentransport:	gekühlt
Probengefässe:	institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
vorangegangene Untersuchung:	26091802-009
Witterung bei der Probenahme:	heiter
Witterung an den Vortagen:	heiter
Untersuchung von-bis:	30.07.2026 - 04.08.2026

Probenahmeinformation:

Parameter	Ergebnis	N	K
Messungen vor Ort			
Wassertemperatur	20,0 °C		1
Leitfähigkeit (vor Ort)	578 µS/cm		1
Färbung (vor Ort)	farblos, klar		1
Geruch (vor Ort)	nicht auffallend		1
Geschmack (vor Ort)	nicht durchgeführt		1

Probenbeschreibung:

Parameter	Ergebnis	N	K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers			
Entnahmestelle	Die Probe wurde an einem Probenahmehahn in der Drucksteigerung entnommen.		2

Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Währingerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra

Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Mikrobiologische Parameter						
koloniebildende Einheiten bei 22°C Bebrütungstemperatur	25	max. 100		KBE/ml		3
koloniebildende Einheiten bei 37°C Bebrütungstemperatur	10	max. 20		KBE/ml		3
Escherichia coli	0		max. 0	KBE/100ml		4
Coliforme Bakterien	**1**	max. 0		KBE/100ml		4
Intestinale Enterokokken	**1**		max. 0	KBE/100ml		5

Allfällig verwendete Abkürzungen:

IPW ..... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ..... Parameterwert ("Grenzwert") **x** ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

1.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von gelöstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ÖNORM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasser
EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der äußeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
ÖNORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1.) Vor Ort gemessene Werte der Wasserproben (diverse Normen s.o.)

2.) Entnahmestelle

3.) Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 6222:1999, Dok.Code: PV 10643

4.) Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 9308-1:2017, Dok.Code: PV 10649

5.) Nachweis und Zählung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: ÖNORM EN ISO 7899-2:2000, Dok.Code: PV 10639

Zeichnungsberechtigt:

Dr. Karoline Schmid e.h.

----- Ende des Prüfberichts -----

Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Währingerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra

G U T A C H T E N

Ortsnetz Weinweg/Geyreggerweg (Probennr. 26095154-001)
Das Wasser **E N T S P R I C H T** im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Ortsnetz Oberstuppach, Bereich Saloderstraße (Probennr. 26095154-002)
Die Wasserprobe entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges nicht den in der Trinkwasserverordnung festgelegten Mindestanforderungen. Das Wasser ist somit für den menschlichen Verzehr ungeeignet (nicht sicher gem. LMSVG) und daher zur Verwendung als Trinkwasser **N I C H T G E E I G N E T.**

Im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchung wurde eine Überschreitung des Parameterwertes (Grenzwertes) für intestinale Enterokokken festgestellt. Aufgrund dessen kann eine fäkale Verunreinigung nicht ausgeschlossen werden. Zudem wurde eine Überschreitung des Indikatorparameterwertes (Richtwertes) für die coliformen Bakterien festgestellt.

Zur Wiederherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität sowie zur Feststellung der Verunreinigungsquelle wären **unverzüglich Maßnahmen** wie z.B. eine bakteriologische Stufenkontrolle, ggf. eine Reinigung/Desinfektion aller betroffenen Anlagenteile, sowie eine Spülung der betroffenen Anlagenteile zu veranlassen.
Der Erfolg der Maßnahme(n) wäre durch eine (weitere) bakteriologische Kontrolluntersuchung zu überprüfen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Wasser in diesem Versorgungsbereich derzeit nur in sicher desinfiziertem Zustand zur Verwendung als Trinkwasser geeignet ist.
Als vorübergehende Notmaßnahme kann das Wasser abgekocht werden, wobei die Siedetemperatur zumindest 3 Minuten lang einzuhalten ist.

Auf die Informationspflicht gem. § 5 (5) TWV wird hingewiesen.

Anmerkung:
Bei vorliegenden Proben handelt es sich um eine bakteriologische Kontrolluntersuchungen zur Inspektion und Probenahme am 23.07.2026 (Auftrag 26091802).
Im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchungen zur Inspektion wurden an der Entnahmestelle "Ortsnetz Oberstuppach, Bereich Saloderstraße" intestinale Enterokokken und coliforme Bakterien festgestellt.
An der Entnahmestelle "Ortsnetz Weinweg/Geyreggerweg" wurden coliforme Bakterien festgestellt.

Gutachterin:

Dr. Karoline Schmid

Signaturwert	SuzjS92KHg14jyWCfYB8OOOjicXdCYq22s5+yLET4FczczriWdXrao0n+UUJf9yXxF6r3vJ7j BQky9aTwDWPlNaZ/ws4RnsPwAUODaIKzC3WofcFD1kCtq+YA41JQGwplt3WcqpkEphfpVoV/e 7vkoPeKRv6xc6axAoX3vP0x5GqAtJAKQOdJeC2KfIIMvmk19QBDQ5mPv4BHXVOW7ndJ9JB5U/ uHQIOdlLyZgY5lvmpSvlsW9dIK6IypQiBmbXbuIwm9X/BO1598CJ6Ep0fFPViI+mLFAncQTN0 NP1+7M80fu8OR15tvRzWbrMZVnJ9PJUZosc1e+b2yd8yC8B6PscNQ6FALCiuYH5gH2uerk6Ay 9lbQljST5I/Q6MUig3nugy/Mq5XpmaD8tnntWa421K4zfJgcemwu/fL0TgL4oIaCv2gJYCrn3 HDpMp6UN4ywdkbTkbtl1w89OeSRAUXSqGqL/griBGIcWzcry6RZfHUuFVPTiFwIyX1RoKO/H0 8kLtt3M5e4YiRQ0ZwdhqtaAMowTyj2dQXq+tvyRGyvTXoFESApJLq5k4p/XIpUofN7fh/4X65 ymuy/NchddUPhYNHFVsRgcUPIAAlghU9sB1BvmydNge/BQ9S3TNd4sVPaqggPlJXG2MmaGu7l OY2epT9gfEJRhfHCQkBomnq+0c=	
	Unterzeichner	serialNumber=null CN=Oesterr. Agentur f. Gesundheit u. Ernaehrungssicherheit GmbH C=AT
	Datum/Zeit-UTC	2026-08-04T15:32:49Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=GLOBALTRUST 2015 GOVERNMENT 1,OU=GLOBALTRUST Certification Service,O=e-commerce monitoring GmbH, L=Wien,ST=Wien,C=AT
	Serien-Nr.	153222131642797013526538515
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
	Parameter	etsi-bka-moa-1.0
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at	