Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland
Biologische Station Neusiedler See
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Umweltschutz
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz

Datum	22.10.2026
U-Zahl	**A260899**

Gemeinde Oberschützen

Hauptplatz 1
7432 Oberschützen

Leitung	Mag. Dr. Thomas Zechmeister
Auskünfte	Mo-Fr: 7:30 - 13:30 Uhr
Telefon	057 600 5412
E-mail	post.bs-illmitz@bgld.gv.at

INSPEKTIONSBERICHT 26899-I

Dieser 4 seitige Inspektionsbericht bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

1. Angaben zur Inspektion

Anlage	WVA Aschau
Inspizierte Anlageteile	WVA Aschau, Quellsammelschacht Höll, Quellsammelschacht Sportplatzbrunnen
Inspektionsdatum	13.10.2026

2. Lokalaugenschein

2.1. Allgemeine Angaben

Anlagenart	Trinkwasser
Anlagenteile	keine Angabe
Ansprechpartner	Hr. Julius Winkler
Abgegebene Wassermenge pro Tag [m³/d] im Jahresmittel *	65
Schulungen des Wartungspersonals *	ja
Art der Wasserversorgung	öffentlich
Einspeisemöglichkeit *	vom WVB Bad Tatzmannsdorf-Oberschützen-Mariasdorf

2.2. Anlagenteile

3. Beurteilung

3.1 Beurteilung der Gesamtanlage

Lokalaugenschein	WVA Aschau am 13.10.2026
Inspektor	Peter Gisch
Hygienische Bewertung der Anlage	ohne Mangel
Einzugsgebiet	ist ausreichend geschützt
Durch den baulichen technischen Zustand der Anlage	ist mit keinen Verunreinigungen zu rechnen
Transport und Speicherung	führt zu keiner Beeinträchtigung
Desinfektion- und Aufbereitung	kein Lokalaugenschein durchgeführt
Anmerkungen	Auf Grund von Wasserknappheit werden derzeit etwa 70 % des benötigten Trinkwassers vom WVB Bad Tatzmannsdorf-Oberschützen-Mariasdorf bezogen.

3.2 Beurteilung der Anlagenteile

Lokalaugenschein	Quellsammelschacht Höll am 13.10.2026
Inspektor	Peter Gisch
Umlaufende Gummidichtung vorhanden	ja
Hygienische Bewertung der Anlage	ohne Mangel
Einzugsgebiet	ist ausreichend geschützt
Durch den baulichen technischen Zustand der Anlage	ist mit keinen Verunreinigungen zu rechnen
Transport und Speicherung	führt zu keiner Beeinträchtigung
Wartungen/Umbauten *	nein
Anmerkung	In Flussrichtung betrachtet ist die rechte Quelle trocken; die Froschklappe befindet sich in einem funktionsfähigen Zustand.

Lokalaugenschein	Quellsammelschacht Sportplatzbrunnen am 13.10.2026
Inspektor	Peter Gisch
Umlaufende Gummidichtung vorhanden	ja
Hygienische Bewertung der Anlage	ohne Mangel
Einzugsgebiet	ist ausreichend geschützt

Durch den baulichen technischen Zustand der Anlage	ist mit keinen Verunreinigungen zu rechnen
Transport und Speicherung	führt zu keiner Beeinträchtigung
Wartungen/Umbauten *	nein
Anmerkung	Der Deckel des Sportplatzbrunnens ist leicht vermoost, jedoch kein Wassereintritt in den Brunnen (Sammelschacht), die Froschklappe befindet sich in einem funktionsfähigen Zustand.

4. Bewertung zu Prüfbericht 26899-P und Inspektionsbericht 26899-I

4.1 Zusammenfassende Beurteilung

Die inspizierten Anlagenteile befinden sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen der Trinkwasserverordnung sowie des Kapitels B1 des Österreichischen Lebensmittelbuches und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Gutachter
Dipl.-Ing. Gerwin Meixner

für Inspektion und Bericht
Ergeht an: Wassergenossenschaft Aschau-Schmiedrait
Hauptplatz 1
7423 Oberschützen

Bezirkshauptmannschaft Oberwart
Hauptplatz 1
7400 Oberwart

Die mit einem * gekennzeichneten Angaben wurden den Auskünften der anwesenden Vertreter der Anlage oder den in der inspizierten Anlage aufliegenden Aufzeichnungen entnommen.

Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland
Biologische Station Neusiedler See
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Umweltschutz
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz

Biologische Station Neusiedler See

Anhang

Die von der Biologischen Station Neusiedler See durchgeführten Inspektionen werden nach den folgend genannten Normen durchgeführt. Auf Abweichungen hiervon wird im Bericht gesondert hingewiesen.

Inspektion von Trinkwasserversorgungsanlagen
ÖNORM M 5874

Inspektion von Schwimmbädern, Warmsprudelwannen und Kleinbadeteichen
Bäderhygieneverordnung BGBl. II Nr. 321/2012 idgF

Akkreditierung Austria 0283 ISO/IEC 17020